

# Prévention des risques professionnels

## Fiche solution 11 : **Risque lié aux MACHINES et aux OUTILS**

Lorsque des machines, des outils sont utilisés au sein de l'entreprise, il faut repérer les situations qui présentent des dangers, tenter de trouver des solutions et intégrer ce risque au document unique.

### > Risques

- Risque de projection de liquide;
- Absence de protection des parties tranchantes des machines
- Accès à la zone de travail de la machine
- Accès aux organes de transmission de la puissance (courroie, engrenage, arbre...)
- Projection de copeaux, fluides, poussières
- Utilisation d'outils tranchants (couteaux, cutters...)
- Utilisation d'outils portatifs (tronçonneuse, scie circulaire, meuleuse...)



### Exemples

### > Mesures de prévention

- ⇒ Contrôler la visibilité des arrêts d'urgence et leur accessibilité
- ⇒ Faire vérifier la conformité des équipements par un organisme agréé.
- ⇒ Donner des consignes pour les interventions sur les machines à l'arrêt.
- ⇒ Sensibiliser les salariés aux règles de sécurité
- ⇒ Mettre en conformité les machines fixes et portatives
- ⇒ Vérifier la mise en place et le bon état des carters
- ⇒ Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de protection (barrage immatériel... )
- ⇒ Former le personnel à la sécurité sur le poste de travail
- ⇒ Veiller au port des Epi