

Prévention des risques professionnels

Fiche solution 13 : **Risque lié à la MANUTENTION MECANIQUE**

Lorsque de la manutention manuelle, ou du travail répétitif sont effectués au sein de l'entreprise, il faut repérer les situations qui présentent des dangers et tenter de trouver des solutions.

> Risques

- Collision d'engins, dérapage.
- Absence de visibilité sur les zones de circulation.
- Renversement de la charge transportée.
- Moyens de manutention non adaptés à la charge transportée.



Exemples

> Mesures de prévention

- ⇒ Utiliser des moyens de manutentions adaptés aux charges transportées.
- ⇒ Suivre les indications du fournisseur de matériel.
- ⇒ Vérifier régulièrement l'état du matériel de manutention.
- ⇒ Les salariés doivent être formés et habilités à l'utilisation de ces matériels.
- ⇒ Veiller aux conditions de visibilité et au bon état des sols
- ⇒ Organiser la circulation des personnes et des véhicules
- ⇒ Signaler et entretenir les voies de circulation et aires de manœuvre